

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 37**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 37 «Ручеек»

1.2. Адрес объекта: 346963, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с.Марфинка, ул. Центральная,28.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание одноэтажное, 285 кв.м

- часть здания 285 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1900 кв.м

1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта - г..

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 01.07.2019, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) объекта муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 37 «Ручеек». (МБДОУ «Детский сад № 37 «Ручеек»)

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346963, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с.Марфинка, ул. Центральная,28. телефон: (86341)3-65-60; ds_ruscheek37@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района

(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул.1-Пятилетка, 104; телефон: (86341)3-25-98; roo_matveevo-kurgansky@rostobr.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности дошкольное образование. (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).*

2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: с пребыванием на объекте с 7:30 час до 16:30 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста от 2 до 7 лет.

5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **не предусмотрено.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **40 детей.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом **рейсовым автобусом «М-Курган-Марфинка», остановка «магазин «Рассвет»**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **300 метров.**

3.2.2. время движения (пешком) **5 минут.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), **нет**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нерегулируемый**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет** (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями и опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями и зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДУ	ДУ	ДП	
2	Вход (входы) в	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов. Вход в здание, а также передвижение внутри помещения не организовано. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*			
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается			
2	Вход (входы) в здание	не нуждается			
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)			технические решения невозможны	

	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			ы технически е решения невозможн ы
5	Санитарно-гигиенические помещения			технически е решения невозможн ы
6	Система информации на объекте (на всех зонах)			индивидуал ьное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается		
	Все зоны и участки			

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2017-2020 годы**

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение условий доступности социального объекта.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

Согласование с **заведующим ООА Матвеево-Курганского района**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата **сайт детского сада** (<http://rucheek37@m-kurgan.ru>)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 10 » 06 20 19 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 32 от « 10 » 06 20 19 г.
3. Решения Комиссии _____ от « 10 » 06 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

МБДОУ «Детский сад № 37
«Ручеёк»

Н.В.Семенченко

06 2019г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 32**

Матвеево-Курганский район, Ростовской области
(наименование территориального образования субъекта РФ)

« 10 » 06 20 19 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 37 «Ручеёк»

1.2. Адрес объекта: 346963, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с.Марфинка, ул. Центральная, 28.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание одноэтажное, 285 кв.м

- часть здания 285 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1900 кв.м

1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта - г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 01.07.2019, капитального - -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) объекта муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 37 «Ручеёк». (МБДОУ «Детский сад № 37 «Ручеёк»)

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346963, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с.Марфинка, ул. Центральная, 28. телефон: (863-1)3-65-60;

ds_rucheeck37@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовым автобусом «М-Курган-Марфинка», остановка «магазин «Рассвет»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 метров.

3.2.2. время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, та **нерегулируемый**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет** (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** (_____)

3.3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	-	1
2	Вход (входы) в здание	ДУ	1	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		4,5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О)	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов. Вход в здание, а также передвижение внутри помещения не организовано. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.


4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны

Завхоз МБДОУ Яценко Г.В.

(Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

Воспитатель Берко З.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Заместитель главного бухгалтера

МБУ МКР «Расчётный центр» Тарасенко Н.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)

Комиссией (название) _____



Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ 37

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 37 «Ручеек»

1.2. Адрес объекта: 346963, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с.Марфинка, ул. Центральная, 28.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание одноэтажное, 285 кв.м

- часть здания 285 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1900 кв.м

1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта - г..

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 01.07.2019, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) объекта муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 37 «Ручеек». (МБДОУ «Детский сад № 37 «Ручеек»)

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346963, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с.Марфинка, ул. Центральная, 28. телефон: (86341)3-65-60;
ds.rucheeek37@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района

(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул.1-Пятилетка, 104; телефон: (86341)3-25-98;
roo.matveevo-kurgansky@rostobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности дошкольное образование. (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: с пребыванием на объекте с 7:30 час до 16:30 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционн

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста от 2 до 7 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: не предусмотрено.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 40 детей.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовым автобусом «М-Курган-Марфинка», остановка «магазин «Рассвет»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 метров.

3.2.2. время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

нерегулируемый

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР

	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Семенченко Н.В., заведующий МБДОУ «Детский сад № 37 «Ручеек», 8(86341)3-65-60.
подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

№ п/п	Наименование объекта	Статус	№ по плану	№ по кадастру	Содержание	Значение для населения (категория)	Содержание	Вид работ
1	Брод (переход) на территории	нет						
2	Путь (дорога) на территории	нет						
3	Асфальт (парковка)	нет						
4	Панель (парковка)	нет						
5	Автомобильная парковка	нет						
6	Освещение территории	нет						

II Заключительная часть

Наименование объекта	Содержание информации	Статус	№ по плану	№ по кадастру	Содержание	Значение для населения (категория)	Содержание	Вид работ
Территория прилегающая к объекту (участок)	Содержание информации	нет						

* указывается ДП-В - балансово-хозяйственный объект, ДП-Н (К, О, С, Т, У) - балансово-хозяйственный объект (функция объекта) или балансовый объект, ДП-З - балансово-хозяйственный объект (функция объекта), ДП-Л (К, О, С, Т, У) - балансово-хозяйственный объект (функция объекта) (расшифровка кодов), ДП - балансовый объект, ДП-1 - балансовый объект.

** указывается информация об объекте: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Информация о размещении информации на карте доступности субъекта РФ согласовано

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес **МБДОУ «Детский сад № 37 «Ручеёк», Ростовская область. Матвеево-Курганский район, с.Марфинка, ул.Центральная,28**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
1.6	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ДП	2	1	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как недоступно.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание **МБДОУ «Детский сад № 37 «Ручеёк», Ростовская область. Матвеево-Курганский район, с.Марфинка, ул.Центральная,28**

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	2	2	отсутствуют фиксаторы	К, О	установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	индивидуальное решение с ТСП
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	О, С	отсутствуют поручни	индивидуальное решение с ТСП
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	3	3	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как недоступно, не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МБДОУ «Детский сад № 37 «Ручеёк», Ростовская область. Матвеево-Курганский район, с.Марфинка, ул.Центральная,28,
(наименование объекта, адрес)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	6	отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С, Г	Установить информационные таблички о препятствиях	ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						ремонт текущий
	Общие требования к зоне				отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы	К, О, С, Г	установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	-	4,5	ремонт текущий

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как недоступно, не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.